



# LAHDEN SEUDUN KIERRÄTYSPUISTO -HANKE

## YVA-TILANNEKATSAUS

Asukastilaisuudet 3. & 4.6.2019  
Hollola, Orimattila

**Hollola**  
Lahden Seutu



**ORIMATTILA**  
- Sopivasti skutsissa -

LAHTI

LAHTI  **ENERGIA**

# YVA:n tilannekatsaus

1/5

- **Yleissuunnittelu** on loppuvaiheessa ja suunnitelmat esitellään selostusvaiheen yleisötilaisuudessa arviolta joulukuussa 2019.
- **Luontoselvityksistä** on **tehty** seuraavat:
  - Metsäkanalintuselvitys VE1-VE4 (ornitologi Pekka Saikko)
  - Liito-oravaselvitys VE1-VE4 (biologi Pinja Mäkinen)
  - Viitasammakkoselvitys VE4 (biologi Tarja Ojala)
- **Luontoselvityksistä** ovat seuraavaksi **vuorossa**:
  - Pesimälinnustoselvitys (biologi Pinja Mäkinen)
  - Luontotyyppi- ja kasvillisuus selvitys (biologi Pinja Mäkinen)

# YVA:n tilannekatsaus

2/5

- **Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys**
  - Kulttuuripalvelu Heiskanen & Luoto Oy tekee kesällä hankealueilla arkeologisen inventoinnin
  - Näkyvyysanalyysit tehty
  - Havainnekuvien pohjakuvat tullaan kuvaamaan kesäkuussa
  - Havainnekuvat (2 x lähimaisema ja 2 x kaukomaisema per alue)
- **Mallinnukset (melu, pöly, haju)**
  - Melu-, pienhiukkas- ( $PM_{10}$ ,  $PM_{2.5}$ ) ja hajumallinnukset alkavat, kun saadaan yleissuunnittelu valmiiksi
- **Vaikutusarviointi**
  - Käynnistyy kesän jälkeen ja osin syksyllä, kun kaikki selvitykset ovat valmiita

# YVA:n tilannekatsaus

3/5

- **Metsäkanalintuselvityksen tulokset**
  - Tehtiin metsojen pääsoidinaikaan huhtikuun jälkipuoliskolla 13.-30.4.2019
  - Metsoja havaittiin VE1 Kehätien, VE3 Matomäen ja VE4 Loukkaanmäen alueilla joitakin (2-5) yksilöitä. Näillä alueilla on vakituinen pieni kanta.
  - Teeriä havaittiin soitimella jokaisessa kohteessa.
  - Pyitä oli kaikilla alueilla joitakin pareja.

# YVA:n tilannekatsaus

4/5

- **Liito-oravaselvityksen tulokset**

- Tehtiin 22.-26.4.2019
- Selvitykset tehtiin kaikilla hankealueilla sekä VE1:n (Kehätie) itäpuolella virtaavan Koivusillanjoen varrella 50 m säteellä joesta alueilla, jotka ovat alle 1 km hankealueesta VE1.
- Liito-oravan papanoita löytyi vain VE2:lta (Marjasuo)
- Havaittiin muutamia papanoita kolmelta lähekkäiseltä puulta hankealueen luoteisosasta
- Tulkittiin olevan osa kulkuyhteyttä eikä luonnonsuojelulain mukaan heikennys- ja hävityskiellossa oleva lisääntymis- tai levähdyspaikka

# YVA:n tilannekatsaus

5/5

- **Viitasammakkoselvityksen tulokset**
  - Tehtiin 7. ja 15.5.2019
  - Selvitys tehtiin VE4 (Loukkaanmäki) hankealueella sijaitsevan pienen lammen osalta kuten ELY YVA-ohjelmasta antamassaan lausunnossa edellytti
  - Ei havaintoja viitasammakkoista

# Aikataulu

Vaihe	2018				2019												2020									
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4-6	7-9	10-12				
<b>YVA-ohjelmavaihe</b>																										
Ennakkoneuvottelu		★																								
Ohjelman laatiminen		■																								
Sidosryhmätyöpaja				★																						
Ohjelma nähtävillä						■																				
Yleisötilaisuus (myös maakuntakaava)						★																				
Yhteysviranomaisen lausunto								★																		
<b>YVA-selostusvaihe</b>																										
Selostuksen laatiminen					■																					
Sidosryhmätyöpaja																										
Selostus nähtävillä																		■								
Yleisötilaisuudet (myös maakuntakaava)																					★					
Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä																					★					
<b>Maakuntakaava</b>																										
OAS		■																								
Luonnos					■																					
Ehdotus																										
Ehdotus nähtävillä																										
Hyväksyminen																										

A long, multi-lane bridge spans across a wide body of water. The bridge is supported by numerous concrete piers. The sky is filled with soft, orange and yellow clouds, indicating a sunset. The sun is visible on the horizon to the right, casting a warm glow over the scene. The water in the foreground is dark with some ripples.

**SWECO** 